
Les mesures	de hauteur : Fiches techniques
	de nadiedi . i iches techniques
	NACCI, Grand Lyon – Cédric FAVRE, Chambéry métropole

Présentation de la fiche technique n°1:

Mesurage de la hauteur par capteur Ultrason

Géographie des sites





GRANDI VON

Type de matériel




Fiche n°1: Mesurage de la hauteur par capteurUltrason (1)





Fiche n°1: Mesurage de la hauteur par capteur Ultrason (3)



Présentation de la fiche technique :

Mesurage de la hauteur par capteur piézorésistif







Mesurage de la hauteur par capteur piézorésistif :

Points de mesure de Chambéry Métropole:

Déversoirs d'orage des réseaux unitaires (4)

Tronçons de réseaux unitaires (2)

Exutoires des grands réseaux séparatifs pluviaux des zones d'activités (3)

Entrées/Sorties des réseaux séparatifs des eaux usées (5)

Exutoires des réseaux d'eaux usées séparatifs raccordés au réseau unitaire (2)

Aval des postes de relèvement (27)

Pluviomètre (1)



Type de mesurage à Chambéry Métropole :

Hauteurs: - 28 sondes piezométriques

- 3 ultra sons

Vitesses: - 11 sites avec cordes à ultra sons

- 2 sites avec Doppler

Venturis: - 7 sur des réseaux de Dn 200 mm à 600 mm



Mesurage de la hauteur par capteur piézorésistif :

Critères de choix

AVANTAGES

- Permet de mesurer les mises en charge éventuelles
- Pas de zone morte sur la mesure
- Faible consommation électrique possibilité de les équiper avec une alimentation autonome

INCONVENIENTS


- Sujet à la dérive au cours du temps nécessite des vérifications
- En contact avec l'effluent donc nécessite un entretien fréquent.
- Plus contraignant sur le génie civil

Installation

- Concevoir des installations permettant la maintenance et les vérifications régulières dans des conditions faciles pour les intervenants en égout. Par exemple : Limiter le nombre de petites pièces (écrous, rondelles ...). Favoriser un système de clips ou de plaque amovible..
- Anticiper sur le remplacement du matériel (câbles extractibles, éventuellement sondes débrochables ...).
- Prévoir (lorsque c'est réalisable) une niche ou un décaissement pour placer la sonde verticalement.
- Privilégier le positionnement vertical (pour le réglage du zéro).
- Le chemin de câble doit être relativement linéaire (pas d'angle vif) afin de ne pas détériorer le capillaire de mise à la pression atmosphérique



EXEMPLE DE POINT DE SITE DE MESURE SUR RESEAU UNITAIRE -Eaux usées-





Maintenance

Prévoir d'enlever la tête d'embout pour le nettoyage (présence de vers, de dépôts...) avec un pulvérisateur d'eau.

Si présence de sels dessicants, les remplacer régulièrement (évitent l'intrusion d'humidité dans les tuyaux capillaires, humidité susceptible de condenser dans le capillaire et de perturber les mesurages). Prévoir une longueur de câble suffisante dans les fourreaux pour faciliter la manipulation Sondes débrochables: intéressant pour remplacer une sonde HS avec un câble en bon état, mais système relativement fragile.

Nécessitent 2 personnes pour effectuer le débrochage en égout.



Mesurage de la hauteur par capteur piézorésistif :

EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI SONDE PRESSION

<u>DESCRIPTION:</u> Transmetteur de pression pour mesure de niveau

Site : DO2 av Marque : STS

Adresse : Avenue Verte Type : PTM/N 0-2 m H2O

Date de mise en service : avril 2005 N° de série : Gauche : 452794

Droite: 452795

Appareil soumis à : U Vérification (2 fois/an)

Réalisé en ☐ Interne ☐ Externe □ Etalonnage (si dérive>1%) Réalisé en □ Interne □ Externe

PROCEDURE DE SUIVI:

Nom intervention	Mode opératoire	Fréquence	
Nettoyage sonde	Essuyer la sonde à l'aide d'un chiffon sec Nettoyage du bouchon avec de l'eau claire	Toutes les 8 semaines	

PRECAUTION PARTICULIERE A PRENDRE EN COMPTE :

- •Faire attention à ne pas toucher la membrane
- •Tenir la sonde un maximum en position verticale lors des vérifications
- •Lors du remontage, bien remettre la sonde sur la cale
- •Manipuler le câble avec précaution (capillaire)

Site: DO2 av

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS:

Date	Nature intervention		Résultats	Observations	
	Maintenance	Vérification			
08/11/07	×			Nettoyage	
				Démontage sondes / Mise en place des sondes neuves : ⇒Gauche : 452794	
12/02/08	×			⇒Droite : 452795	

Mesurage de la hauteur par capteur piézorésistif :

Vérification

- Fréquence à minima : une fois par an
- Il est nécessaire de faire les essais, à la montée puis, à la descente en pression, pour 5 points minimum sur l'étendue de la mesure.
- Effectuer les vérifications in situ au moyen d'un générateur de pression (qui devra luimême être ré-étalonné une fois par an).
- Prévoir un tuyau souple, étanche à l'air et à l'humidité, facile à fixer sur la sonde.



Pour réaliser une vérification il est nécessaire de faire les essais, à la montée puis, à la descente en pression, pour 5 points minimum sur l'étendue de la mesure.

Exemple pour sonde 0 - 2 mH2O:

Pression émise int		intensité théorique		intensité trouvée (pression montante)	intensité trouvée (pression descendante)	intensité trouvée (pression montante)	intensité trouvée (pression descendante)
mbar	mbar mA			mA	mA	mA	mA
0		4					
49,03		8					
98,07		12					
147,1		16					
196,14		20					